

Energi Nyt - Lund & Staun

Har vinteren været for dyr?

Så kontakt:

 **Energivejlederen**

Jesper Bach
Konstruktør / Energirådgiver
tlf.: 2488 1373
jesper@lundogstaun.dk



Lad energivejlederen tjekke din bolig!

Lund & Staun's uddannede energivejledere kan give din bolig et effektivt og omfattende energiftersyn.

Eftersynet giver et samlet overblik over mulige energibesparelser i boligen, og sammen med vores gode samarbejdspartnere, kan vi udføre energibesparende tiltag inden for alle fag.



LUND & STAUN^{A/S}

Tømrer - Snedker - Murer

-TIL NYTTE OG GAVN!

www.lundogstaun.dk 98 34 13 13
Jellingvej 10 - 9230 Svenstrup

Hvilke muligheder er der for energibesparelser i netop din bolig?




Tagisolering:

I de fleste huse, som er opført før 1980, findes der ikke særligt store mængder isolering, hverken i lofter, vægge eller tage. Ved villaer med uudnyttet tagetage eller gitterspær, er loft- og tagisolering ofte en god og nem løsning, da man ikke behøver at "åbne" bygningen for at gøre tiltag. Dette påvirker omkostningerne ved energibesparelsen, og gør tilbagebetalingstiden kortere.

Ydervægge:

Ydervæggen udgør ofte en stor del af klimaskærmen, og kan derfor bidrage med store besparelse, ved de rigtige tiltag. Der er flere forskellige muligheder, og nogle huse egner sig bedst til indvendig efterisolering, mens andre huse egner sig bedst til udvendig. Der er fordele og ulemper ved begge, som afhænger af konstruktionen.




Vinduer/ruder:

Ældre ruder og vinduer har ofte en dårlig isoleringsevne i forhold til nye. Det kan betyde trækgener, kuldnefald og generelle problemer med indeklimaet. Er dine vinduer i god stand, kan det være en god idé kun at skifte selve ruden i vinduet, frem for hele elementet, da dette er billigere, og giver næsten den samme energibesparelse.



Find de kritiske punkter!

Termografisk fotografering:

Vi anvender blandt andet termografisk kamera, til at afsløre alle kuldebroer, luftlækager og dårligt isolerede materialer, som ellers gemmer sig for det blotte øje.



Billedet viser tydeligt, at hulmurens isoleringsmateriale, som i dette tilfælde er flamingo-kugler, er faldet sammen, og ydervæggen er dermed ikke isoleret for oven.



Her ses en betonkældervæg udefra, som ikke er isoleret, hverken indvendigt eller udvendigt.

Inspektions udstyr:

Via fleksibelt fotoudstyr kan vi blandt andet konkludere tilstanden af din isolering, f.eks. i hulmuren eller under trægulvet, og dermed vurdere om der vil være besparelser ved at udskifte/optimere det.



Resultater:

Efter at vi har undersøgt bygningens energimæssige tilstand, kan vi udarbejde en rapport som blandt andet indeholder de mest væsentlige termografiske billeder, med tilhørende forklaring af evt. problemer. Herudover kan rapporten angive hvilke energiforbedringer som er de mest rentable, samt hvilke energiforbedringer der vil give den største komfortmæssige forbedring. (fjerne træk, kuldenedfald eller fodkulde)

Ud fra de indsamlede data og den udarbejdede rapport, beregner vi naturligvis gerne et uforpligtende tilbud, over de ønskede forbedringer.

Har du råd til at lade være?

Priser:

Alle undersøgelser, rapporter og billeder er **gratis**, ved brug af efterfølgende tilbud.

Pris for termografiske billeder af alle facader, med tilhørende simpel forklaring til konstruktioner og forbedringsmuligheder. Billeder sendes pr. e-mail eller post.

Kr. 1.500,- eks. moms (1.875,-)

Pris for omfattende energiundersøgelse, inkl. termografering og rapport med anbefalede forbedringer i total-økonomisk prioriteret rækkefølge:

Kr. 2.500,- eks. moms (3.125,-)

Ved større bygninger gives tilbud for ønsket undersøgelse.

5 gode grunde til at energirenovere din bolig:

- Lavere energiforbrug = mindre varmeregning
- Reducer vekslende og stigende udgifter til opvarmning
- Skån miljøet ved reduceret CO² udledning
- Forbedringer i din bolig = Bedre komfort og værdistigning af boligen
- Få et bedre indeklima uden trækgener, kuldenedfald og skimmelsvamp

Kontakt:



Ring eller skriv for at få et uforpligtende besøg, og hør om mulighederne for energiforbedringer i din bolig.

Vi rådgiver også om varmeanlæg, installationer, tilskudsordninger og finansieringsmuligheder.


Jesper Bach

Jesper Bach
Konstruktør / **Energirådgiver**
tlf.: 2488 1373
jesper@lundogstaun.dk

